
VW Touran 2.0 TDI DPF BlueMotion...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	11/2013
HU	00/0
AU	00/2018
Kilometerstand	153650
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Interne Nummer	2183575

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,8 l/100 km	CO2 kombiniert:	125 g/km
Verbrauch innerorts:	5,7 l/100 km	KFZ-Steuer:	220,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,3 l/100 km		

Bemerkung

ID=2183575 FARBE: Metallic, Titanium B POLSTERUNG: Stoff anthrazit SONDERZUBEHÖR: Navigationssyst. RNS 510 mit MP3, mp3, Scheinwerfer-Waschanlage, Xenon Licht mit Kurvenlicht i.V.m. Busin, Tagfahrlicht, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket:Business Premium inkl.Navigation, Fahrwerksregelung elektronisch, Sitz: 2 Einzelsitze in der 3. Sitzreihe, Zusatzsitze, Räder: Winterräd. St 6Jx16 m. 205/55 R16, Verkehrszeichenerkennung, Lichtsensor, Regensensor, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Spiegelpaket, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelef. Premium für Business Paket, Räder: Reifenkontrollanzeige, Schriftzüge: Ent. d. Modell- u.Motorbez. SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 7mm

VR: Unbekannt / 7mm

HL: Unbekannt / 8mm

HR: Unbekannt / 8mm

Bereifung: /R - 215/60 R16 91H auf Stahlfelge - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Delle / Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Türschweller - innen - Delle / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Türschweller - innen - Delle / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Delle / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug diverse Karosserieteile - erhöhte Lackschichtdicke bis 204 µm - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 370,00 EUR



