
VW Sharan 2.0 TDI BlueMotion Tec...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	12/2012
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	158353
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	black
Interne Nummer	2096107
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Standheizung
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,5 l/100 km	CO2 kombiniert:	143 g/km
Verbrauch innerorts:	6,8 l/100 km	KFZ-Steuer:	256,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,8 l/100 km		

Bemerkung

ID=2096107 SONDERZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket:Business Premiuminkl.Navi RNS510, Scheinwerfer-Waschanlage, Xenon-Scheinwerfer inkl.Nebelscheinwerfer, Park-Pilot, Rückfahrkamera Rear Assist, Colorglas, Seitenscheiben hinten u. Hecksch. abged., Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Felgen-Sonderausführung, Colorglas, Servolenkung, Sportsitze, Wegfahrsperr, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Continental / 5mm

VR: Continental / 5mm

HL: Continental / 5mm

HR: Continental / 5mm

Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: H

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Dunlop / 5mm

VR: Dunlop / 5mm

HL: Continental / 5mm

HR: Continental / 5mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

Schäden

Dachsäule R - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 240,25 EUR

Motorhaube - Kratzer - Lackieren - Kosten: 304,25 EUR

Kofferraumabdeckung - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 161,20 EUR

Felge Alu VL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR

- SOMMERREIFEN; Pauschalbetrag kein Minderwert

Nachgutachten - Verschmutzt - Reinigen - Kosten: 42,00 EUR

- NACHGUTACHTEN

Gesamtkosten: 817,70 EUR



