
VW Touran 2.0 TDI DPF BlueMotion...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	10/2013
HU	00/0
AU	00/2016
Kilometerstand	61298
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	black Metallic
Interne Nummer	2159180
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,8 l/100 km	CO2 kombiniert:	125 g/km
Verbrauch innerorts:	5,7 l/100 km	KFZ-Steuer:	220,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,3 l/100 km		

Bemerkung

ID=2159180 SONDERZUBEHÖR: Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Business Premium, Navigationssyst. RNS 510 mit MP3, mp3, Diebstahl-/Alarmanlage, Wegfahrsperrung SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Colorglas, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung
WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 6mm VR: Michelin / 6mm
HL: Michelin / 6mm HR: Michelin / 6mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Dunlop / 7mm VR: Dunlop / 7mm
HL: Dunlop / 7mm HR: Dunlop / 7mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

Schäden

Sitzpolsterung HR - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
- Verkleidung des Sitzes hinten rechts

Windschutzscheibe - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Motorhaube - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Dach - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Stossfänger V - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
- keine Abwertung, Pauschalbetrag

Tür Vorne R - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 83,00 EUR
- keine Abwertung, Pauschalbetrag

Tür Hinten R - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 447,41 EUR

Seitenwand HR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 149,00 EUR
- keine Abwertung, Pauschalbetrag

HU/AU - Fehlt - Pauschalbetrag - Kosten: 72,00 EUR
- keine Abwertung, Pauschalbetrag

Gesamtkosten: 751,41 EUR



