
Audi A6 Avant 3.0 TDI DPF quattr...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	08/2012
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	121356
Leistung	230 kW / 313 PS
Hubraum	2967 ccm
Farbe	grey Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2081311

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation
- Allrad
- Tiptronic
- Schiebedach

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	6,3 l/100 km
Verbrauch innerorts:	7,9 l/100 km
Verbrauch außerorts:	5,5 l/100 km

CO2 kombiniert:	166 g/km
KFZ-Steuer:	397,00 EUR

Bemerkung

ID=2081311 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Paket Business plus, Außenspiegel mit Memory, Elektr. Sitzeinstellung, Sitzmemory, Sitze: Komfortsitze vorn mit Memory-Fun., Abstandsregelung, Paket: Assistenz-Paket inkl. pre sense p, Spurhalte Assistent, Head-Up Display, Head-up Display, Servolenkung, Bluetooth Schnittstelle, Navigation: MMI Navigation mit MMI touch, Felgen-Sonderausführung, Sitze, Sitzbelüftung vorn für Komfortsi., Dekoreinlagen in Klavierlack schwarz, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Scheinwerfer-Waschanlage, adaptive light, Bedientaster für Bluetooth Autotel online, Paket Leder inklusive Airbagkappe, Rad: Reifen mit Notlaufeigenschaften, Außenspiegel mit Memory, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Sonnenschutzrollo mech. f. Heck., Tür hi., Freisprecheinrichtung, Tempolimitanzeige, Multifunktionslenkrad, Leder-Multi.Sportlenkrad m.Schaltwippen, Rad: Radschrauben diebstahlhemmend, Instrumententaf. Türverkle. ein-/mehrf., Modellbezeichnung, Entfall komplett SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innendekor Holz usw., Sperrdifferential, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Außenthermometer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Colorglas, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R19 - 255/40 R19 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R17 - 225/55 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - PDC Sensor VLA - Steinschlag - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Scheinwerfer links - angestoßen - erneuern - Kosten: 1.286,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Radsätze - ohne Notlaufeigenschaften -Tire Fit nachrüsten - erneuern prüfen - Kosten: 155,00 EUR
Gesamtkosten: 1.581,00 EUR

