
Audi A5 2.0 TDI Sportback DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Sportwagen / Coupé
Erstzulassung	03/2013
HU	00/2001
AU	00/2018
Kilometerstand	87161
Leistung	130 kW / 177 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	grey Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2054687

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,6 l/100 km	CO2 kombiniert:	120 g/km
Verbrauch innerorts:	5,5 l/100 km	KFZ-Steuer:	210,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,1 l/100 km		

Bemerkung

ID=2054687 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Multifunktionslenkrad, Paket A5 Business, Polster - Velours/Alcantara, Abstandsregelung, adaptive cruise control, Felgen-Sonderausführung, Sitze, Sportsitze vorn, Sportsitze, Paket Optik schwarz, Audi exclusive, Kopfstützen, Rücksitzbank geteilt, Rücksitzanlage dreisitzig, Innenspiegel, automatisch abblendend, Anfahrasistent, Modellbezeichnung, Entfall komplett, Adapterkabelset für Audi SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Innendekor Holz usw., Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Bordcomputer, Schaltgetriebe, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R18 - 245/40 R 18 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R17 - 225/50 R 17 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - eingedrückt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
rechte Seite Fondseite - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 315,00 EUR
Fahrzeug Alufelgen 2. Stück - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 280,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 310,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag - (SmartRepair) - Kosten: 83,19 EUR
Fahrzeug Radnaben Abdeckung 4. Stück - fehlen - erneuern - Kosten: 60,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.278,19 EUR



