
BMW X3 xDrive20d Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	10/2012
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	146620
Leistung	135 kW / 184 PS
Hubraum	1995 ccm
Farbe	white
trim	Leder
Interne Nummer	2089913

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation
- Allrad
- Tiptronic
- Schiebedach

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,6 l/100 km
Verbrauch innerorts:	6,1 l/100 km
Verbrauch außerorts:	5,3 l/100 km

CO2 kombiniert:	147 g/km
KFZ-Steuer:	264,00 EUR

Bemerkung

ID=2089913 SONDERZUBEHÖR: Navi-Sys. Profess./ Handyvor.B.Radio/DVD, Head-Up Display, Park Distance Control (PDC), vorn +hinten, Xenon-Licht (Bi-Xenon), Tagfahrlicht, Fahrwerksregelung elektronisch, Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung, Außenspiegel mit Memory, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innen- und Außenspiegel automatisch abbl, Heckklappenbetätigung automatisch, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Adaptives Kurvenlicht, Paket: Ablagenpaket, Paket: Lichtpaket für 4-Zylinder, Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer, Scheinwerfer-Waschanlage, Integrierte Universal-Fernbedienung, Sonnenschutzrollo f. hi. Tür mech., Variable Sportlenkung, Lenkrad: Lenkradheizung, Lichtsensor, Regensensor, BMW Individual Exterieur Line Aluminium, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunkt., Navigationssystem Professional, Felgen-Sonderausführung, Räderzubehör: Reifen mit Notlaufeigens., Freisprecheinrichtung, Telefon: Anbindung Bluetooth- und USB SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperr, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R18 - 245/50 R18 100Y auf Alufelge - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R17 - 225/60 R17 99H auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschlag / -schläge - lackieren - Kosten: 295,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - lackieren - Kosten: 370,00 EUR
linke Seite Kotflügel - Kratzer / Flecken - lackieren - Kosten: 285,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer / Flecken - lackieren - Kosten: 310,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Kratzer / Flecken - lackieren - Kosten: 250,00 EUR
linke Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 305,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Dellen / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 165,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Dellen / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 145,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 155,00 EUR
rechte Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Dach Dachhaut - Steinschlag / -schläge - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten - Datenspeicher - gelöscht - durch Sachverständigen - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - fehlt - erneuern - Kosten: 158,00 EUR

Gesamtkosten: 2.723,00 EUR







