
BMW X3 xDrive20d Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	02/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	62322
Leistung	135 kW / 184 PS
Hubraum	1995 ccm
Farbe	black Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2213692
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation
- Allrad
- Tiptronic
- Schiebedach

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,6 l/100 km	CO2 kombiniert:	147 g/km
Verbrauch innerorts:	6,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	294,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,3 l/100 km		

Bemerkung

ID=2213692 SONDERZUBEHÖR: Paket: BusinessPackage in Verb. mit Navi, Zentralverriegelung, CD-Spieler, Navi-Sys. Business/Radio-CD/MP3, mp3, Xenon-Licht (Bi-Xenon), Tagfahrlicht, Polster - Teilleder, Sitze:Sportsitze für Fahrer u. Beifahrer, Sportsitze, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunkt., Kurvenlicht/Abbiegelicht, Adaptives Kurvenlicht, Sonnenschutzverglasung, Innendekor Holz usw., Dachreling, Dachreling Aluminium satiniert, Scheinwerfer-Waschanlage, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Telefon: Freisprecheinrichtung m. USB, Variable Sportlenkung, Fernlichtassistent, Lichtsensor, Regensensor, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad, Blenden Instrumententafel schwarz hochgl, Modellschriftzug-Entfall
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Heckscheibenwischer, Konftstützen

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Pirelli / 5mm VR: Pirelli / 5mm
HL: Pirelli / 5mm HR: Pirelli / 5mm
Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: V

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Pirelli / 4mm VR: Pirelli / 4mm
HL: Pirelli / 4mm HR: Pirelli / 4mm
Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: H - RunFlat - montiert

Schäden

Tür Hinten R - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Windschutzscheibe - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Motorhaube - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
HU/AU - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 72,00 EUR
- HU/AU 02/2017 abgelaufen
Letzte Inspektion - Letzte Inspektion - Prüfen - Kosten: 0,00 EUR
- Letzter Eintrag im Serviceheft fehlt

Gesamtkosten: 72,00 EUR

