

---

# Ford Focus Turnier 1.6 TDCi ECO...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>02/2014</b>
HU	<b>00/2017</b>
AU	<b>00/2017</b>
Kilometerstand	<b>68799</b>
Leistung	<b>77 kW / 105 PS</b>
Hubraum	<b>1560 ccm</b>
Farbe	<b>white</b>
Interne Nummer	<b>2208529</b>
Letzter Service	<b>01.01.1900</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaanlage

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Anhängerkupplung
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>3,4 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>88 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	3,9 l/100 km	KFZ-Steuer:	152,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,1 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2208529 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Paket Business I, Anhängervorrichtung, abnehmbarer Kugelko., Paket: Winter I, Sicherheitstrennnetz für den Gepäckraum, Dachreling, Dachreling, schwarz, Seitenscheiben u. Heckscheibe dun getönt, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Beifahrersitz-Höhenverstellung, manuell, Zigarettenanzünder SERIENZUBEHÖR: Kopfstützen, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Kopfstützen, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden  
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 6mm VR: Michelin / 6mm  
HL: Michelin / 6mm HR: Michelin / 6mm  
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 5mm VR: Continental / 5mm  
HL: Continental / 5mm HR: Continental / 5mm  
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

### Schäden

Felge Alu HL - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR  
Karosserie - Kein Originalteil - Aufkleber entfernen - Kosten: 125,00 EUR  
Felge Alu HR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR  
Stoßfänger H - Gebrochen - E - Ersetzen - Kosten: 292,93 EUR  
Kofferraumdeckel - Verformt - E - Ersetzen - Kosten: 357,31 EUR  
- Panele  
Stoßfänger V - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR  
Letzte Inspektion - Fehlt - Ausführen - Kosten: 379,71 EUR  
- Nicht Markenwerkstatt sondern ATU

**Gesamtkosten: 1.392,95 EUR**



