
Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCi Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	04/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	100914
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1997 ccm
Interne Nummer	2211959

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Standheizung
- Anhängerkupplung
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,6 l/100 km	CO2 kombiniert:	149 g/km
Verbrauch innerorts:	7,2 l/100 km	KFZ-Steuer:	298,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,7 l/100 km		

Bemerkung

ID=2211959 FARBE: Metallic, Brisbane B POLSTERUNG: beige SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Business-Paket 2 mit DAB/DAB+, mp3, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Ford Power-Paket, Zentralverriegelung, Sitze: Vordersitze klimatisiert, Seitenscheiben u. Heckscheibe dun getönt, Paket: Traveller (Turnier), Räder: Reifendruckkontrollsystem, Colorglas, Elektr. Sitzeinstellung, Sitze: Beifahrersitz, el. höhenverstell., Luftgütesensor, Räder: Reifen-Reparatur-Set SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Colorglas, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Kopfstützen, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung Servolenkung Rücksitzbank geteilt Sportsitze Wegfahrsperrle Zentralverriegelung

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R17 - 215/50 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R16 - 215/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - waren vor Rückgabe gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum Sitze, Innenverkleidungen - verschmutzt, Flecken - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - eingedrückt, deformiert - erneuern lackieren - Kosten: 560,00 EUR
rechte Seite Fondseite - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 180,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 740,00 EUR

