

---

# Ford Focus Turnier 1.6 TDCi DPF ...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>01/2013</b>
HU	<b>00/2018</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>83434</b>
Leistung	<b>85 kW / 116 PS</b>
Hubraum	<b>1560 ccm</b>
Farbe	<b>black Metallic</b>
Interne Nummer	<b>2120651</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,2 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>109 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	5,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	152,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,7 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2120651 SONDERZUBEHÖR: Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Lichtsensor, Regensensor, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Spurhalte Assistent, Toter Winkel Warnung, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Lichtpaket, Bluetooth Schnittstelle, Paket Business II, Sicherheitstrenngitter, Türkantenschutz  
SERIENZUBEHÖR: Kopfstützen, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Zentralverriegelung, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Sportsitze, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung, Innendekor Holz usw. WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

## Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 5mm

VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 7mm

HR: Unbekannt / 7mm

Bereifung: /R16 - 215/55 R16 93H auf Alufelgen - vorhanden

## Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 335,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt und zerkratzt - erneuern - Kosten: 160,00 EUR

Fahrzeug HU / UMA - Nachweise fehlen - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR

Fahrzeug 2. Radsatz - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 1.297,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugzubehör Hauptschlüssel - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 158,00 EUR

**Gesamtkosten: 2.155,00 EUR**

