
Mercedes-Benz C 200 T CDI DPF (B...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	02/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	68392
Leistung	100 kW / 136 PS
Hubraum	2143 ccm
trim	Kunstleder
Interne Nummer	2204050
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,8 l/100 km	CO2 kombiniert:	127 g/km
Verbrauch innerorts:	6,0 l/100 km	KFZ-Steuer:	273,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,1 l/100 km		

Bemerkung

ID=2204050 FARBE: feueropal, uni POLSTERUNG: schwarz, Artico SONDERZUBEHÖR: Totwinkel-Assistent, Toter Winkel Warnung, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Spiegelpaket, Bluetooth Schnittstelle, Telefon-Zubehör: Telefon-Modul, Telefon: Komfort-Telefonie i. d. Armauf., LED-Tagfahrlicht stabförmig, Tagfahrlicht, Scheibenwaschanlage beheizt, Paket: Ablage, Räder: Notlauftrad - Minispare, Kraftstofftank mit größerem Volumen 66 l, Aschenbechereinsatz m. Zigarettenanzünd., Wegfall Typkennzeichen auf Heckdeckel, NR: Ladeschale/-kabel für..... SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Rücksitzbank geteilt, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Bordcomputer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Bordcomputer, Bordcomputer, Felgen-Sonderausführung, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Wegfahrsperr, Wegfahrsperr, Colorglas, Zentralverriegelung Innendekor Holz usw Innendekor Holz usw WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Yokohama / 5mm VR: Yokohama / 5mm
HL: Yokohama / 4mm HR: Yokohama / 4mm
Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: W

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 6mm VR: Continental / 6mm
HL: Continental / 6mm HR: Continental / 6mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

Schäden

Stoßfänger H - Unfallschaden - Erneuern + lackieren - Kosten: 928,96 EUR
- Unfall, kein MW

Felge Alu HL - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 167,00 EUR
- Pauschal, kein MW

Felge Alu HR - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 167,00 EUR
- Pauschal, kein MW

Felge Alu VL - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 167,00 EUR
- Pauschal, kein MW

Felge Alu VL - Kratzer - Pauschalbetrag - Kosten: 70,00 EUR
- Pauschal, kein MW

Felge Alu VR - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 167,00 EUR
- Pauschal, kein MW

Felge Alu VR - Kratzer - Pauschalbetrag - Kosten: 70,00 EUR
- Pauschal, kein MW

Funk-Fernbedienung - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 169,00 EUR
- Pauschal, kein MW

Gesamtkosten: 1.905,96 EUR



