
Renault Megane Grandtour dCi 110...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	12/2013
HU	00/0
AU	00/2016
Kilometerstand	117380
Leistung	81 kW / 110 PS
Hubraum	1461 ccm
Interne Nummer	2211046

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Navigation
- Euro5
- Klimaanlage

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,2 l/100 km	CO2 kombiniert:	110 g/km
Verbrauch innerorts:	5,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	142,50 EUR
Verbrauch außerorts:	3,7 l/100 km		

Bemerkung

ID=2211046 FARBE: Stahgrau Metallic POLSTERUNG: Expression anthrazit SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Drehzahlmesser, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperre WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 1mm VR: Unbekannt / 1mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R - 195/65 R15 auf Stahlfelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R - 195/65 R15 auf Stahlfelgen mit Radkappen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Kratzer/Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Delle - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Heckleuchte rechts - zerkratzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 25,00 EUR
Innenraum Türverkleidung - hinten rechts, Loch - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Kühlergrill - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Wartung - fällig - Kostenerweiterung möglich - erneuern - Kosten: 400,00 EUR
Vorderachse Radzierkappe rechts - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Hinterachse Radzierkappe rechts - eingedrückt - erneuern - Kosten: 25,00 EUR
Fahrzeugzubehör Reserverad - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeug Zulassungsbescheinigung Teil 1 - lagen nicht vor - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 30,00 EUR
Fahrzeug 2. Reifensatz 2 Reifen - Aussenkante abgefahren - erneuern - Kosten: 260,00 EUR
Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 158,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Fondseite - erhöhte Lackdicke - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Achsvermessung - durchführen - instandsetzen - Kosten: 120,00 EUR

Gesamtkosten: 1.138,00 EUR



