
Opel Zafira Tourer 2.0 CDTI

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	01/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	49375
Leistung	121 kW / 165 PS
Hubraum	1956 ccm
Farbe	black Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2164798

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,3 l/100 km	CO2 kombiniert:	139 g/km
Verbrauch innerorts:	6,5 l/100 km	KFZ-Steuer:	278,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,5 l/100 km		

Bemerkung

ID=2164798 SONDERZUBEHÖR: Felgen-Sonderausführung, Paket: Business Premium 19, Glasdach fest, Panoramawindschutzscheibe, Parkpilot, Einparkhilfe vorn und hinten, Radio: Navi 900 Europa, Lederlenkrad, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Freisprecheinrichtung SERIENZUBEHÖR: Scheinwerfer-Waschanlage, Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Scheinwerfer-Waschanlage, Servolenkung, Colorglas, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm
HL: Unbekannt / 8mm HR: Unbekannt / 8mm
Bereifung: /R19 - 235/40 R19 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 8mm VR: Unbekannt / 8mm
HL: Unbekannt / 8mm HR: Unbekannt / 8mm
Bereifung: /R17 - 225/50 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 325,00 EUR
Fahrzeugfront Scheinwerfer rechts - zerkratzt - erneuern - Kosten: 740,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - zerkratzt - lackieren - Kosten: 365,00 EUR
rechte Seite Seitenwand - zerkratzt - lackieren - Kosten: 375,00 EUR
Fahrzeugheck Heckleuchte rechts - zerkratzt - erneuern - Kosten: 100,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugzubehör Borddokument Serviceheft - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 75,00 EUR
Fahrzeug Wartungsnachweis - fehlt - Wartung durchführen - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR
Fahrzeugzubehör 2. Reifensatz - nicht identisch mit Fahrzeugausstattung - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 2.380,00 EUR

