
VW Passat Variant 1.6 TDI BlueMo...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	07/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	181062
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	black Metallic
Interne Nummer	2166673

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,4 l/100 km	CO2 kombiniert:	116 g/km
Verbrauch innerorts:	5,3 l/100 km	KFZ-Steuer:	164,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2166673 SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Business Premium inkl. Navi., mp3, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefonvorbereitung Premium, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht, Räder: Reserverad in Fahrbereifung, Stahl, Fahrzeugschrittzüge - Entfall Mod.+Motor SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung
WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 3mm
Bereifung: /R16 - 215/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - waren vor Rückgabe gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 140,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - seitlich aus der Halterung - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 50,00 EUR
rechte Seite Außenspiegel - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
linke Seite Außenspiegel - zerbrochen - erneuern lackieren - Kosten: 210,00 EUR
rechte Seite Tür hinten und Seitenwand - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 850,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - eingerissen (partiell) - erneuern lackieren - Kosten: 949,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - eingedrückt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
linke Seite Fondseite - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 290,00 EUR
linke Seite Tür hinten - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 2.684,00 EUR



