

---

# VW Passat Variant 2.0 TDI BlueMo...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>09/2013</b>
HU	<b>00/0</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>209679</b>
Leistung	<b>103 kW / 140 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
Interne Nummer	<b>2160638</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Anhängerkupplung
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,6 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>120 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	5,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	210,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2160638 FARBE: Reflexsilber Metall POLSTERUNG: Stoff Madera Schwarz SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Business Premium inkl. Navi., mp3, Felgen-Sonderausführung, Räder: LM(4) Mallory 7, 5 J x 17, Sitze: 2 Kindersitze integriert, Fahrwerk: Sportfahrwerk, Sportfahrwerk, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefonvorbereitung Premium, Dachreling, Dachreling schw., 2 Tragegest. silber elox, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht, Steckdose, 230 V, hinten, Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor, Gummifussmatten vorn/hinten SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank neteilt Servolenkung Wefahrsperre Colorglas Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf

## Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5,4mm VR: Unbekannt / 5,4mm  
HL: Unbekannt / 7,1mm HR: Unbekannt / 7,1mm  
Bereifung: /R17 - 235/45 R17 94Y auf Alufelge - vorhanden

## Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5,9mm VR: Unbekannt / 5,9mm  
HL: Unbekannt / 7,0mm HR: Unbekannt / 7,0mm  
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 91H auf Alufelge - vorhanden

## Schäden

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - (SmartRepair) - Kosten: 83,19 EUR  
Dach Dachhaut - Steinschläge mit Korrosion - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Stoßfänger - Zierleiste Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Türschweller vorne links - zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite B-Säule links Innenseite - zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Tür vorne Innenseite - zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Türschweller hinten links - Delle - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
Innenraum Sitzbank hinten - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 25,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR  
Fahrzeugheck Heckklappe - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR  
Innenraum D-Säule Verkleidung links - Kratzer - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
Innenraum Kofferraum Verkleidung hinten links - zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
Innenraum Kofferraum Verkleidung hinten rechts - zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
Innenraum Kofferraum Blende links - zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
Innenraum Kofferraum Blende rechts - zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugheck Heckleuchte rechts - Kratzer - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
Dach Dachholm rechts - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR  
rechte Seite Seitenwand - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Einstieg hinten - Kratzer - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Tür hinten - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR  
Innenraum B-Säule Verkleidung rechts - zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Türschweller vorne - Kratzer - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite A-Säule - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 25,00 EUR  
Vorderachse Felge rechts - Materialabtrag - erneuern - Kosten: 105,00 EUR  
Fahrzeug 2 Radsatz 3 Alufelgen - Materialabtrag - erneuern - Kosten: 2.032,00 EUR  
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug diverse Karosserieteile - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 155,00 EUR









