



ZUSTANDSBERICHT

Grunddaten

| | | | |
|--------------------|--------------------------|--------------|---|
| Interne Nr. | 47353 | Aussenfarbe | dark grey |
| Datum | 03.05.2017 | | met. |
| Kennzeichen | BI-B 760 | Innenfarbe | SCHWARZ |
| V.I.N. | WBAYA41090DR35061 | Sommerreifen | |
| Erstzulassung | 01.2014 | Winterreifen | 275-40-R19 VL: 7mm VR: 7mm RL: 5mm RR: 5mm |
| Kilometerstand | 76549 | Ersatzrad | |
| Hersteller | BMW | Service km | 0 |
| Modell | 760i (Euro 6) | Service | |
| Version | — | Datum | |
| Aufbau | Saloon | Ölstand | |
| Getriebe | Automatic | Wasserstand | |
| Türen | — | | |
| Hubraum | 5972 ccm | | |
| Leistung | 400 kW / 544 PS | | |
| Treibstoff | Petrol | | |
| Antrieb | | | |
| Abgasnorm | EURO6 | | |

Checkpoints

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Schlüsselanzahl : | 2 |
| Probefahrt : | nicht durchgeführt |
| Nachlackierung : | Feststellbar |

Ausstattung

| | | | |
|-------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 4 Türen | ABS | Airbags | Alarm system |
| Alloy wheels | Automatic climate control | Automatic seats | Automatische Heckklappe |
| Blind in the back | Central locking | Electric window front+back | Fog lamp |
| Glas sunroof el. | HeadUp-Display | Heated seats front | Isofix |
| Kurvenlicht | LED-Scheinwerfer | Leather | Lichtsensor |
| Metallic | Navigation | Onboard computer | Parking Assist front+back |
| Parklenkassistent | Petrol | Power steering | Pre-Heating |
| Rain sensor | Rear view camera | Sound system | Surround View |
| Tagfahrlicht | Traction control | Xenon | |

Fahrzeugbilder







Schäden

Minderwerte

| | | | | |
|-------------|---|----------------------|--------------------------|------------|
| 115.621.332 | HU Bescheinigung (Unterlagen) | fehlt | erneuern | 100,00 EUR |
| 115.621.324 | Bremsscheiben vorn (Bremsanlage) | verschlissen | erneuern | 990,00 EUR |
| 115.621.316 | Tankklappe (Kraftstoffanlage) | beklebt/ beschriftet | entkleben/neutralisieren | 30,00 EUR |
| 115.621.308 | Stoßfänger Auftritt mit Parktronic (komplett) (Stoßfänger hinten) | Kratzer | kein Abzug | 0,00 EUR |
| 115.621.300 | Stoßfänger vorn (Stoßfänger vorn) | Steinschlag | kein Abzug | 0,00 EUR |
| 115.621.292 | Kotflügel links (Kotflügel links) | Kratzer | kein Abzug | 0,00 EUR |
| 115.621.284 | Motorhaube (Motorhaube) | Steinschlag | kein Abzug | 0,00 EUR |
| 115.621.276 | Lehnenbezug links (Sitz vorn) | Abrieb | Smart Repair | 110,00 EUR |
| 115.621.268 | Frontscheibe (Verglasung) | Steinschlag | kein Abzug | 0,00 EUR |
| 115.621.340 | Zulassungsbescheinigung Teil I (Unterlagen) | fehlt | erneuern | 12,00 EUR |
| 115.621.348 | Reifensatz komplett (2.Radsatz) | fehlt | erneuern | 800,00 EUR |

Gesamt netto 2.042,00 EUR €

reparierte Vorschäden Schadenswert

Vorschäden unbekannt

Schäden

| | Position | Schaden | Reparatur | Minderwert netto |
|-------------|---|----------------------|--------------------------|------------------|
| 115.621.332 | HU Bescheinigung (Unterlagen) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden. | fehlt | erneuern | 100,00 EUR |
| 115.621.324 | Bremsscheiben vorn (Bremsanlage) | verschlissen | erneuern | 990,00 EUR |
| |  | | | |
| 115.621.316 | Tankklappe (Kraftstoffanlage) | beklebt/ beschriftet | entkleben/neutralisieren | 30,00 EUR |
| |  | | | |
| 115.621.308 | Stoßfänger Auftritt mit Parktronic (komplett) (Stoßfänger hinten) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden. | Kratzer | kein Abzug | 0,00 EUR |
| 115.621.300 | Stoßfänger vorn (Stoßfänger vorn) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden. | Steinschlag | kein Abzug | 0,00 EUR |
| 115.621.292 | Kotflügel links (Kotflügel links) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden. | Kratzer | kein Abzug | 0,00 EUR |
| 115.621.284 | Motorhaube (Motorhaube) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden. | Steinschlag | kein Abzug | 0,00 EUR |

| | | | | |
|--|---|-------------|--------------|------------|
| 115.621.276 | Lehnenbezug links (Sitz vorn) | Abrieb | Smart Repair | 110,00 EUR |
|  | | | | |
| 115.621.268 | Frontscheibe (Verglasung) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden. | Steinschlag | kein Abzug | 0,00 EUR |
| 115.621.340 | Zulassungsbescheinigung Teil I (Unterlagen) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden. | fehlt | erneuern | 12,00 EUR |
| 115.621.348 | Reifensatz komplett (2.Radsatz) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden. | fehlt | erneuern | 800,00 EUR |