
Ford Focus Turnier 1.6 TDCi DPF ...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	03/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	138154
Leistung	85 kW / 116 PS
Hubraum	1560 ccm
Farbe	silver Metallic
Interne Nummer	2198160

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Lichtautomatik
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Dachreling
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fonds
- Sitzbank hinten geteilt
- Winter-Paket

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,2 l/100 km	CO2 kombiniert:	109 g/km
Verbrauch innerorts:	5,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	180,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,7 l/100 km		

Bemerkung

ID=2198160 SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Navigation: Ford Navigations-System, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Paket: Komfort I, Paket: Winter I, Sicherheitstrennnetz für den Gepäckraum, schwarz, Räder: Reserverad, Notrad SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Felgen-Sonderausführung Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
 HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R16 - 215/55 R16 93H auf Alufelge - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
 HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 91H auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Spoiler lose - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen - Kosten: 65,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer/Delle - (SmartRepair) lackieren - Kosten: 140,00 EUR
rechte Seite Fondseite - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
Fahrzeug HU / UMA - Bescheinigung fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Gesamtkosten: 450,00 EUR

