
BMW X5 xDrive25d Sport-Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	03/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	71453
Leistung	160 kW / 218 PS
Hubraum	1995 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2219355

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro6
- Klimaautomatik
- Allrad
- Tiptronic
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,8 l/100 km	CO2 kombiniert:	154 g/km
Verbrauch innerorts:	6,7 l/100 km	KFZ-Steuer:	308,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,3 l/100 km		

Bemerkung

ID=2219355 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Navigationspaket ConnectedDrive, mp3, Elektr. Sitzeinstellung, Sitzmemory, Sitze: Sitzverstellung vorne elektrisch, Innendekor Holz usw., Diebstahl-/Alarmanlage, Klimaautomatik mit 4-Zonenregelung, Sonnenschutzverglasung, BMW Individual Dachhimmel anthrazit, Paket: Ablagenpaket (ohne 3. Sitzreihe), Lenkrad: Lenkradheizung, Modellschriftzug-Entfall SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Scheinwerfer-Waschanlage, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperre, Colorglas, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 4mm

VR: Unbekannt / 4mm

HL: Unbekannt / 5mm

HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R18 - 255/55 R 18 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug 2 - lagen nicht vor-Kostenerweiterung möglich - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug HU / UMA - fällig - erneuern - Kosten: 85,00 EUR

Fahrzeug Bremsflüssigkeit - wechsel fällig - erneuern - Kosten: 100,00 EUR

linke Seite Kotflügel - zerkratzt - lackieren - Kosten: 400,00 EUR

linke Seite Kotflügel - Radlaufverkleidung zerkratzt - erneuern - Kosten: 75,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 660,00 EUR

