Ford Focus Turnier 1.6 TDCi DPF ...

Kraftstoff Diesel

Fahrzeug-Art Gebrauchtfahrzeug

Fahrzeug-Kategorie Kombi
Erstzulassung 03/2014
HU 00/2019
AU 00/2019
Kilometerstand 138154

Leistung 85 kW / 116 PS
Hubraum 1560 ccm
Farbe silver Metallic

Interne Nummer 2198160

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Lichtautomatik
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Dachreling

- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fonds
- Sitzbank hinten geteilt
- Winter-Paket

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:4,2 I/100 kmCO2 kombiniert:109 g/kmVerbrauch innerorts:5,1 I/100 kmKFZ-Steuer:180,00 EURVerbrauch außerorts:3,7 I/100 km

Bemerkung

ID=2198160 SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Navigation: Ford Navigations-System,

Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Paket: Komfort I, Paket: Winter I, Sicherheitstrennnetz für den Gepäckraum, schwarz, Räder: Reserverad, Notrad SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Felgen-Sonderausführung Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm

HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm

Bereifung: /R16 - 215/55 R16 93H auf Alufelge - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm

Bereifung: /R16 - 205/55 R16 91H auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Spoiler lose - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen - Kosten: 65,00 EUR

linke Seite Tür vorn - Kratzer/Delle - (SmartRepair) lackieren - Kosten: 140,00 EUR

rechte Seite Fondseite - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR

Fahrzeug HU / UMA - Bescheinigung fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 450,00 EUR











