
VW Passat Variant 2.0 TDI DSG Bl...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	04/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	160930
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	white
Interne Nummer	2128334
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Rückfahrkamera
- Klimaautomatik
- Navigation
- Euro5
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe Kamera
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Sportsitze
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Telefonvorbereitung
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Sportfahrwerk
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Spurhalteassistent

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,2 l/100 km
Verbrauch innerorts:	6,3 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,5 l/100 km

CO2 kombiniert:	135 g/km
KFZ-Steuer:	240,00 EUR

Bemerkung

ID=2128334 SONDERZUBEHÖR: Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Paket: Fahrerassistenz-Paket, Spurhalte Assistent, Paket: Business Premium inkl. Navi., Navigationssyst. RNS 510 mit MP3, Abstandsregelung, Paket: Easy Open, Felgen-Sonderausführung, Räder: LM(4) Mallory 7, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Paket: Sport. Stoff Sil. für LM 17, Frontscheibe beheizbar und infrarot refl, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Außenspiegel el. anklap, aut.abb.Fahrer., Bluetooth Schnittstelle, Mobiltelefonvorbereitung Premium, Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Durchlade/Skisack, Heckscheibenwischer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Pirelli / 5mm VR: Pirelli / 5mm
HL: Continental / 5mm HR: Continental / 5mm
Bereifung: 235/0R17 - SpeedIndex: W - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 6mm VR: Michelin / 6mm
HL: Michelin / 6mm HR: Michelin / 6mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: T

Schäden

Motor - Anpassen - Pauschalbetrag - Kosten: 15,00 EUR
- Kühlflüssigkeit zu wenig
Letzte Inspektion - Fehlt - Ausführen - Kosten: 226,60 EUR
Felge Alu HR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
- Winter
Gehäuse Aussenspiegel L - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR
Stossfänger H - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR
Seitenwand HL - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Felge Alu HL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
Dach - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Windschutzscheibe - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Motorhaube - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Stossfänger V - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Kotflügel Vorne R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Gehäuse Aussenspiegel R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR
Tür Vorne R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Reifen-Reparaturset - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 36,00 EUR
Kompressor - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 100,00 EUR
HU/AU - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 72,00 EUR
Gesamtkosten: 946,60 EUR





