
VW Touran 1.6 TDI DPF BlueMotion...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	03/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	160400
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2115821

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Schiebedach
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Telefonvorbereitung
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Alarmanlage
- Standheizung
- Tempomat
- Lichtautomatik
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Scheinwerferreinigung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,5 l/100 km
Verbrauch innerorts:	5,1 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,2 l/100 km

CO2 kombiniert:	119 g/km
KFZ-Steuer:	170,00 EUR

Bemerkung

ID=2115821 FARBE: toffeebrown metallic POLSTERUNG: Led.Vienna anthr.mau SONDERZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, Paket: Highline Plus, Lederausstattung Vienna mit Sportsitzen, Paket: Top, Fahrwerksregelung elektronisch, 2 Einzelsi. i.d. 3. Sitzr. i.V.m. Leder., Zusatzsitze, Dynamische Fernlichtregulierung, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Paket: Business, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Paket: Spiegelpaket i.V. m. Highl. Plus, Paket: Family, Bluetooth Schnittstelle, Mobiltelefonvorbereitung Premium, Raucherausführung, Navigationssyst. RNS 510 mit MP3, Schriftzüge: Ent. d. Modell- u.Motorbez. SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Polster - Velours/Alcantara, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden, ID=2115821 FARBE: toffeebrown metallic POLSTERUNG: Led.Vienna anthr.mau SONDERZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Highline Plus, Lederausstattung Vienna mit Sportsitzen, Sportsitze, Diebstahl-/Alarmanlage, Paket: Top, Fahrwerksregelung elektronisch, 2 Einzelsi. i.d. 3. Sitzr. i.V.m. Leder., Zusatzsitze, Dynamische Fernlichtregulierung, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Business, Lichtsensor, Regensensor, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Spiegelpaket i.V. m. Highl. Plus, Innendekor Holz usw., Paket: Family, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefonvorbereitung Premium, Raucherausführung, Navigationssyst. RNS 510 mit MP3, mp3, Schriftzüge: Ent. d. Modell- u.Motorbez. SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Scheinwerfer-Waschanlage, Polster - Velours/Alcantara, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Sportsitze, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm
HL: Unbekannt / 3mm HR: Unbekannt / 3mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - lackieren - Kosten: 300,00 EUR
linke Seite Außenspiegel - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Fondseite - Kratzer / Delle - (SmartRepair) - Kosten: 200,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Oberflächensteinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Außenspiegel - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Kratzer / Delle - instandsetzen lackieren - Kosten: 310,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Innenraum Türverkleidung - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugzubehör 2. Reifensatz - 3 Felgen - Materialabtrag - erneuern - Kosten: 310,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Dach Dachhaut - Steinschläge - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR
Gesamtkosten: 1.540,00 EUR





