

---

# VW Touran 2.0 TDI DPF DSG

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>06/2014</b>
HU	<b>00/2017</b>
AU	<b>00/2017</b>
Kilometerstand	<b>76933</b>
Leistung	<b>103 kW / 140 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
Farbe	<b>silver Metallic</b>
Interne Nummer	<b>2224549</b>
Letzter Service	<b>01.01.1900</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperre
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,7 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>149 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	7,0 l/100 km	KFZ-Steuer:	298,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,0 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2224549 SONDERZUBEHÖR: Scheinwerfer-Waschanlage, Xenon-Scheinwerfer mit Kurvenl. für Life, Netztrennwand, Multifunktions-Lederlenkrad für DSG, Multimediabuchse MEDIA-IN m.USB-Adapter., Colorglas  
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung  
WEITERE INFORMATIONEN:  
Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden, Trennwand  
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### **Sommerreifen**

Marke / Profiltiefe:

VL: Michelin / 6mm

VR: Michelin / 6mm

HL: Michelin / 6mm

HR: Michelin / 6mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: V - montiert

### **Winterreifen**

Marke / Profiltiefe:

VL: Pirelli / 5mm

VR: Pirelli / 5mm

HL: Pirelli / 5mm

HR: Pirelli / 5mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H

### **Schäden**

Scheibe Aussenspiegel R - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Dach - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 83,00 EUR

Stoßfänger H - Kratzer - Smart repair - Kosten: 149,00 EUR

**Gesamtkosten: 232,00 EUR**

