
VW Touran 1.6 TDI DPF BlueMotion...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	06/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	150077
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	black Metallic
Interne Nummer	2138858
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Alcantara
- Klimaautomatik
- Navigation
- Euro5
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,5 l/100 km	CO2 kombiniert:	119 g/km
Verbrauch innerorts:	5,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	170,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,2 l/100 km		

Bemerkung

ID=2138858 SONDERZUBEHÖR: Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Paket: Business Premium, Navigationsfunktion RNS 315, mp3 SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Polster - Velours/Alcantara, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 6mm VR: Michelin / 6mm
HL: Michelin / 5mm HR: Michelin / 5mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: V

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Dunlop / 4mm VR: Dunlop / 4mm
HL: Dunlop / 5mm HR: Dunlop / 5mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

Schäden

Tür Vorne R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Seitenwand HL - Delle - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Kotflügel Vorne R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Tür Vorne R - Delle - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Felge Alu HR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
Seitenwand HR - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR
Kofferraumabdeckung - Gebrochen - E - Ersetzen - Kosten: 113,20 EUR
- Deckel für Bordwerkzeug, Griff ausgebrochen
Seitenwand HL - Kratzer - Lackieren - Kosten: 214,91 EUR
Tür Hinten L - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR
Gehäuse Aussenspiegel L - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR
Stoßfänger V - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Motorhaube - Kratzer - Lackieren - Kosten: 285,76 EUR
Bordwerkzeuge - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 36,00 EUR
- Tirefit abgelaufen
Motorhaube - Loch - E - Ersetzen - Kosten: 72,24 EUR
- Dämmung
Zündschlüssel - Gebrochen - E - Ersetzen - Kosten: 158,00 EUR
Gesamtkosten: 1.040,11 EUR





