

---

# Audi A4 2.0 TDI DPF

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Limousine</b>
Erstzulassung	<b>12/2012</b>
HU	<b>00/0</b>
AU	<b>00/2017</b>
Kilometerstand	<b>80297</b>
Leistung	<b>105 kW / 143 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
Farbe	<b>black</b>
Interne Nummer	<b>2104925</b>
Letzter Service	<b>01.01.1900</b>

## Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- 6-Gang Getriebe
- Euro5
- Klimaautomatik

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Radio
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,5 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>119 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	5,4 l/100 km	KFZ-Steuer:	208,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2104925 SONDERZUBEHÖR: Xenon Plus m. Scheinwerferreinigungsanl., Einparkhilfe hinten, CD-Spieler, Radio: concert, mp3, Bluetooth Schnittstelle, Telefonzubehör: Bluetooth Schnittstelle, Mittelarmlehne vorn, Lichtsensor, Regensensor, Licht- und Regensensor, Lackierung: Uni SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Außenthermometer, Bordcomputer, Schaltgetriebe, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Sportsitze, Sperrdifferential, Colorglas, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

## Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Pirelli / 5mm

VR: Pirelli / 5mm

HL: Pirelli / 5mm

HR: Pirelli / 5mm

Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: V - montiert

## Schäden

Seitenwand HR - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Kotflügel Vorne R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Tür Hinten L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Seitenwand HL - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Kofferraumdeckel - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Einstiegschweller/Verkleidung V R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR

Reifen - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 1.592,00 EUR

- Winterräder

**Gesamtkosten: 1.711,00 EUR**

