
BMW 320d Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	07/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	132853
Leistung	135 kW / 184 PS
Hubraum	1995 ccm
Farbe	black
Interne Nummer	2159265

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Tiptronic
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Mittelarmlehne
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Sitz links/rechts orthopaedisch
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Durchlademöglichkeit
- Sportfahrwerk
- Tempomat
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,5 l/100 km
Verbrauch innerorts:	5,3 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km

CO2 kombiniert:	118 g/km
KFZ-Steuer:	206,00 EUR

Bemerkung

ID=2159265 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Paket: Business Package, Fahrwerksregelung elektronisch, Fahrwerk: Adaptives Fahrwerk, Durchlade/Skisack, Sonnenschutzverglasung, Active Protection, Paket: Lichtpaket, Exterieurumfänge in Aluminium satiniert, Innendekor Holz usw., Instrumentenkombi. m.erweitert. Umfängen, Paket: Ablagenpaket SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden, ID=2159265

SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Paket: Business Package, Fahrwerksregelung elektronisch, Fahrwerk: Adaptives Fahrwerk, Sportfahrwerk, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Durchladesystem, Sonnenschutzverglasung, Active Protection, Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer, Paket: Lichtpaket, Exterieurumfänge in Aluminium satiniert, Innendekor Holz usw., Instrumentenkombi. m.erweitert. Umfängen, Armauflage vorn, verschiebbar, Paket: Ablagenpaket SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Servolenkung, Sportsitze, Sperrdifferential, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden

Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 5,5mm
Bereifung: /R17 - 225/40 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7,5mm VR: Unbekannt / 7,5mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 6,5mm
Bereifung: /R16 - 205/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

linke Seite Kotflügel - Delle/Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
linke Seite Fondseite - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - deformiert - erneuern lackieren - Kosten: 1.023,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - zerkratzt/Dellen - instandsetzen lackieren - Kosten: 300,00 EUR
Innenraum Kofferraum - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 50,00 EUR
Innenraum Türverkleidung - vorne links, beschädigt - erneuern - Kosten: 365,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
rechte Seite Fondseite - Delle/Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR
Dach Dachhaut - Dellen/zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 385,00 EUR
Hinterachse Felge rechts - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Radsätze - ohne Notlaufeigenschaften -Tire Fit nachrüsten - erneuern prüfen - Kosten: 108,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 200,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Delle - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Delle - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Sommerreifen - nicht identisch mit Ausstattung - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Nachbesichtigung - Fahrzeug verschmutzt - - Kosten: 42,00 EUR

Gesamtkosten: 3.223,00 EUR







