
BMW 530d xDrive Sport-Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	10/2014
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	134805
Leistung	190 kW / 258 PS
Hubraum	2993 ccm
Interne Nummer	2256315

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Euro6
- Tiptronic
- Schiebedach
- Navigation
- Allrad
- Alcantara
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Sport-Paket
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert: 5,4 l/100 km
Verbrauch innerorts: 6,4 l/100 km
Verbrauch außerorts: 4,9 l/100 km

CO2 kombiniert: 142 g/km
KFZ-Steuer: 379,00 EUR

Bemerkung

ID=2256315 FARBE: POLSTERUNG: Leder Dakota zimtbra SONDERZUBEHÖR: Felgen-Sonderausführung, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Innendekor Holz usw., Polster - Velours/Alcantara, Paket: M Sportpaket(xDrive, ActiveHybrid), Paket: Navigationspaket ConnectedDrive, Paket: BusinessPackage i.V. Navisys, Felgen-Sonderausführung, Räder: LM 19 Doppelspeiche 351 M Mischb, Fahrwerksregelung elektronisch, Durchlade/Skisack, Speed Limit Info inkl. Überholverbotsan., Heckspoiler, M, Instrumentenkomb. m.erweit.Umfängen, Entfall Zusatz-Schriftzug außen, Modellschriftzug-Entfall, Leder Dakota zimtbraun

SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung

WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden, ID=2256315 FARBE: POLSTERUNG: Leder Dakota zimtbra SONDERZUBEHÖR: Felgen-Sonderausführung, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Innendekor Holz usw., Polster - Velours/Alcantara, Paket: M Sportpaket(xDrive, ActiveHybrid), Sportpaket, Sportsitze, Freisprecheinrichtung, Paket: Navigationspaket ConnectedDrive, mp3, Paket: BusinessPackage i.V. Navisys, Felgen-Sonderausführung, Räder: LM 19 Doppelspeiche 351 M Mischb, Fahrwerksregelung elektronisch, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Speed Limit Info inkl. Überholverbotsan., Heckspoiler, M, Instrumentenkomb. m.erweit.Umfängen, Entfall Zusatz-Schriftzug außen, Modellschriftzug-Entfall, Leder Dakota zimtbraun

SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Felgen-Sonderausführung, Scheinwerfer-Waschanlage, Servolenkung, Wegfahrsperr, Colorglas, Zentralverriegelung

WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden

Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5,7mm VR: Unbekannt / 7,9mm
HL: Unbekannt / 5,9mm HR: Unbekannt / 5,8mm
Bereifung: /R19 - VA: 245/40 R19 - HA: 275/35 R19 auf Alufelge - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6,6mm VR: Unbekannt / 6,7mm
HL: Unbekannt / 7,1mm HR: Unbekannt / 5,2mm
Bereifung: /R18 - 245/45 R18 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 180,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Oberflächensteinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Türschweller - zerkratzt - (SmartRepair) lackieren - Kosten: 180,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - lackieren - Kosten: 335,00 EUR
linke Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 25,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 25,00 EUR
rechte Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 25,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - verformt - erneuern lackieren - Kosten: 1.206,00 EUR
Vorderachse Felge rechts - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 140,00 EUR
Vorderachse Felge links - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 140,00 EUR
Dach Dachholm rechts - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 25,00 EUR
Hinterachse Felge links - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 140,00 EUR
Fahrzeug Nachbesichtigung - verschmutzt - - Kosten: 42,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 2.463,00 EUR



