

---

# VW Sharan 2.0 TDI BlueMotion Tec...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	05/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	52497
Leistung	130 kW / 177 PS
Hubraum	1968 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2222690

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Schiebedach
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Anhängerkupplung

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,8 l/100 km</b>
Verbrauch innerorts:	7,3 l/100 km
Verbrauch außerorts:	5,0 l/100 km

<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>152 g/km</b>
KFZ-Steuer:	304,00 EUR

---

## Bemerkung

ID=2222690 FARBE: POLSTERUNG: Titanschwarz-Buffalo SONDERZUBEHÖR: Glasdach fest, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Professional inkl. RNS 510, mp3, Isofix, Paket:7-Sitzer-Paket (Diesel) i.V.P.Prof, Zusatzsitze, Außenspiegel mit Memory, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Easy Open ohne Safesicherung, Zentralverriegelung, Anhängervorrichtung schwenkbar, Niveauregulierung (Kompressor), Schiebetüren mit ele.Öffnung u.Schließ., Außenspiegel mit Memory, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Business, Sitz: 2 Kindersitz integriert, Airbag, Airbag: Seitenairbags u. Gurtstraffer hi, Verkehrszeichenerkennung, Außenthermometer, Bordcomputer, Multifunktionsanzeige Premium, Multifunktionslenkrad, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad, Dachreling, Dachreling, silber el, mit 2 Tragestäben, Gepäckmanagement-Paket, Bedienungselem. i.d.2. Sitzr. f. Climatr, Sonnenschutzrollo an den Türscheiben hi., Haltegriff am Dachpfosten, Raucherausführung, Fußmatten vorn schwarz, Fußmatten hinten schwarz, Fußmatten Gummi mitte schwarz SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Polster - Velours/Alcantara, Felgen-Sonderausführung, Colorglas, Servolenkung, Sportsitze, Wegfahrsperr, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

## Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 5mm

VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 5mm

HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R17 - 225/50 R17 98V auf Alufelgen - vorhanden

## Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Tür vorn - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 405,00 EUR

linke Seite Tür hinten - zerkratzt - lackieren - Kosten: 360,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt / zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 375,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 405,00 EUR

rechte Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR

Dach Dachhaut - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Innenraum komplett - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR

Fahrzeug diverse Karosserieteile - erhöhte Lackschichtdicke bis 296 µm - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten - Datenspeicher - gelöscht - durch Sachverständigen - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugzubehör Hauptschlüssel - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 158,00 EUR

Fahrzeug 2. Radsatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 1.998,00 EUR**





