VW Tiguan 2.0 TDI DPF 4Motion BI...

Kraftstoff Diesel

Fahrzeug-Art Gebrauchtfahrzeug

Fahrzeug-Kategorie Geländewagen/Pickup/SUV

Erstzulassung 05/2013 HU 00/2018 AU 00/2018 Kilometerstand 70303

Leistung 130 kW / 177 PS

Hubraum 1968 ccm trim Leder Interne Nummer 2142606

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:5,9 l/100 kmVerbrauch innerorts:6,6 l/100 kmVerbrauch außerorts:5,5 l/100 km

- Allrad
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Schiebedach
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio

CO2 kombiniert: 154 g/km
KFZ-Steuer: 278,00 EUR

Bemerkung

ID=2142606 FARBE: Titanium Beige POLSTERUNG: Furioso/Titanschwarz SONDERZUBEHÖR: Lederausst Vienna mit Sportsitzen vorn, Sportsitze, Navigationssyst. RNS 510+MP3-Wiedergabe., mp3, Glasdach fest, Paket: Top, Rückfahrkamera Rear Assist, Multifunktionslenkrad, Multifunkt.-Lederlenkrad m. Schalttasten, Zentralverriegelung, Klimaanlage Climatronic, elek.geregelt, Airbag, Airbag: Seitenairbags hinten, Diebstahl-/Alarmanlage, Wegfahrsperre, Verkehrszeichenerkennung, Paket: Winter i.V. Leder oder Xenon, Lichtsensor, Regensensor, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Spiegelpaket, Tagfahrlicht, Multifunktionsbox u. Mittelarmlehn.Polst, Steckdose, 230 V, hinten, Gepäckraum-Wendematte, Paket: Ambientepaket, Felgen-Sonderausführung, Räder: LM 7Jx17 New Orlea. 235/55 R 17, Nachrüstung FSE SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Colorglas, Servolenkung, Sportsitze, Polster - Velours/Alcantara, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN:Detailierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm

HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R17 - 235/55 R17 99V auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm

HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm

Bereifung: /R16 - 215/65 R16 98H auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR linke Seite Tür vorn - angestoßen - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR

linke Seite Tür hinten - Delle - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Türschweller - innen - Delle / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 145,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR

rechte Seite Tür vorn - Delle - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Korrosion - (SmartRepair) - Kosten: 300,00 EUR

linke Seite Dachholm - Dellen / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 165,00 EUR

rechte Seite Dachholm - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR

Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - Dichtmittel abgelaufen - erneuern - Kosten: 43,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten - Datenspeicher - gelöscht - durch Sachverständigen - - Kosten: 0,00 EUR

Dach Dachhaut - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR

Gesamtkosten: 938,00 EUR









