
VW Polo 1.2 TSI (Blue Motion Tec...

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Kraftstoff | Benzin |
| Fahrzeug-Art | Gebrauchtfahrzeug |
| Fahrzeug-Kategorie | Limousine |
| Erstzulassung | 07/2015 |
| HU | 00/2018 |
| AU | 00/2018 |
| Kilometerstand | 12381 |
| Leistung | 81 kW / 110 PS |
| Hubraum | 1197 ccm |
| Interne Nummer | 2307590 |

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaanlage
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Wegfahrsperrung
- abgedunkelte Scheiben im Fond
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

| | | | |
|------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| Verbrauch kombiniert: | 4,8 l/100 km | CO2 kombiniert: | 110 g/km |
| Verbrauch innerorts: | 6,1 l/100 km | KFZ-Steuer: | 54,00 EUR |
| Verbrauch außerorts: | 4,0 l/100 km | | |

Bemerkung

ID=2307590 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Navigationsfunktion Discover Media, Räder: LM (4) Serron 7 J x 17 VW R, Fahrzeugschriftzüge - Entfall Motorbez., mit Individualeinbau SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R17 - 215/40 R17 auf Alufelge - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R15 - 185/60 R15 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Dach Dachhaut - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Gesamtkosten: 110,00 EUR

