
Audi A4 Avant 2.0 TDI DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	09/2012
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	55479
Leistung	105 kW / 143 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	grey Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2073128

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Außenspiegel anklappbar
- Spiegel automatisch abblendbar
- Außenspiegel elektr.
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Lichtautomatik
- Einparkhilfe Sensoren hinten
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Außenspiegel beheizbar
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,7 l/100 km
Verbrauch innerorts:	5,6 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,2 l/100 km

CO2 kombiniert:	124 g/km
KFZ-Steuer:	218,00 EUR

Bemerkung

ID=2073128 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Paket Business, Xenon Plus m.
Scheinwerferreinigungsanl., Rückspiegel elektrisch verstellbar, Innenspiegel aut. ab., Licht_/Reg.sensor,
Lendenwirbelstütze vorn elektrisch, Rad: Reserverad, platzsparend, Armauflagen beledert in den Türverkleid.,
Modellbezeichnung, Entfall komplett SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar,
Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung WEITERE
INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R16 - 225/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 3mm HR: Unbekannt / 3mm
Bereifung: /R - 205/60 R16 auf Stahlfelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 435,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - Dellen und Kratzer - instandsetzen lackieren - Kosten: 355,00 EUR
Heckbereich Scheibenwischerarm - Bruch / fehlt - erneuern - Kosten: 59,00 EUR
Fahrzeug HU / UMA - Nachweise fehlen - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR
Kofferraum Ladekantenschutz - Dellen - erneuern - Kosten: 65,00 EUR
Innenraum komplett - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugzubehör Borddokument Betriebsanleitung/Bordbuch - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 55,00 EUR
Fahrzeug Zulassungsbescheinigung Teil 1 - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 30,00 EUR

Gesamtkosten: 1.169,00 EUR

