
Audi A4 Avant 2.0 TDI DPF multit...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	06/2012
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	102158
Leistung	130 kW / 177 PS
Hubraum	1968 ccm
Interne Nummer	2044157

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Automatik
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Lichtautomatik
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Spiegel automatisch abblendbar
- Zentralverriegelung
- Standheizung
- Tempomat
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- ISOFIX Kindersitzhalterung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert: 4,9 l/100 km
Verbrauch innerorts: 5,6 l/100 km
Verbrauch außerorts: 4,5 l/100 km

CO2 kombiniert: 129 g/km
KFZ-Steuer: 228,00 EUR

Bemerkung

ID=2044157 FARBE: Teakbraun Metallic POLSTERUNG: Stoff Silhouette Sch SONDERZUBEHÖR: MMI Navigation, Gepäckraumklappe, automatisch betätigt, Einparkhilfe plus, Bluetooth Schnittstelle, Innenspiegel aut. ab., Licht_/Reg.sensor, Fernlichtassistent, Licht- und Regensens, Paket Ablage, Sonnenschutzrollo für Seitenscheiben hi., Anfahrassistent, ISOFIX für den Beifahrersitz, Modellbezeichnung, Entfall komplett, Grundträger für die Dachreling SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Innendekor Holz usw., Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden, ID=2044157 FARBE: Teakbraun Metallic POLSTERUNG: Stoff Silhouette Sch SONDERZUBEHÖR: MMI Navigation, mp3, Gepäckraumklappe, automatisch betätigt, Einparkhilfe plus, Bluetooth Schnittstelle, Telefonzubehör: Bluetooth Schnittstelle, Lichtsensor, Regensensor, Innenspiegel aut. ab., Licht_/Reg.sensor, Lichtsensor, Regensensor, Fernlichtassistent, Licht- und Regensens, Multifunktionslenkrad, Multifunktions-Sportlederlenkrad, Paket Ablage, Sonnenschutzrollo für Seitenscheiben hi., Anfahrassistent, Isofix, ISOFIX für den Beifahrersitz, Modellbezeichnung, Entfall komplett, Grundträger für die Dachreling SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Außenthermometer, Bordcomputer, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Sperrdifferential, Colorglas, Wegfahrsperr, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 7mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R16 - 225/55 R16 Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 6,5mm
HL: Unbekannt / 7,5mm HR: Unbekannt / 7,5mm
Bereifung: /R16 - 205/60 R16 Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - verschürft - lackieren - Kosten: 335,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - Delle/Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Kühlergrill - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug HU / UMA - Nachweise fehlen - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR
Hinterachse Rad links - Radnabenabdeckung, fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 40,00 EUR
linke Seite Türgriff - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - 05/2016 abgelaufen - erneuern - Kosten: 43,00 EUR
Fahrzeug Wartung - fällig laut Anzeige - Wartung durchführen - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Delle/Kratzer - instandsetzen lackieren - Kosten: 285,00 EUR
rechte Seite Fondseite - Lackabplatzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Seitenwand - erhöhte Lackschichtdicke 499 µm - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.618,00 EUR



