

---

# Audi A4 Avant 2.0 TDI DPF

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>06/2013</b>
HU	<b>00/2018</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>190388</b>
Leistung	<b>105 kW / 143 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
Farbe	<b>black</b>
Interne Nummer	<b>2161601</b>
Letzter Service	<b>01.01.1900</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat
- Dachreling

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,7 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>124 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	5,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	218,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,2 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2161601 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Paket Business, Einparkhilfe plus, Paket Licht, Dachreling schwarz, Lackierung: Uni, Modellbezeichnung, Entfall komplett, Telefon: Bluetooth-Schnittst.

SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer,

Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN:

Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter

[www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

## Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Other / 4mm VR: Other / 4mm  
HL: Semperit / 6mm HR: Semperit / 6mm  
Bereifung: 225/0R16 - SpeedIndex: W - montiert

## Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Goodyear / 6mm VR: Goodyear / 6mm  
HL: Dunlop / 5mm HR: Dunlop / 5mm  
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H

## Schäden

Dach - Kleine Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 323,00 EUR  
- CA 25X2 CM

Kotflügel Vorne R - Kleine Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 113,00 EUR  
- 4X2 CM

Seitenwand HR - Kleine Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 205,00 EUR  
- 1X5 CM 8X2 CM

Tür Hinten R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Tür Vorne R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Tür Vorne R - Kleine Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 83,00 EUR

Tür Hinten R - Kleine Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 169,00 EUR  
- 3X3 CM 3X2 CM

Dachsäule R - Kleine Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 134,00 EUR  
- 2X3 1X2 CM

Kofferraumdeckel - Kleine Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 119,00 EUR  
- 1X3 CM 1X2 CM

Stoßfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 263,52 EUR

Motorhaube - Delle(n) - E - Ersetzen - Kosten: 1.323,81 EUR

Windschutzscheibe - Steinschlag - Reparatur Windschutzscheibe - Kosten: 83,19 EUR

Stoßfänger V - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 317,24 EUR

**Gesamtkosten: 3.133,76 EUR**









