
Audi A4 Avant 2.0 TDI DPF multiti...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	06/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	127941
Leistung	130 kW / 177 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	black
Interne Nummer	2141350
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Automatik
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Lichtautomatik
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Spiegel automatisch abblendbar
- Zentralverriegelung
- Alarmanlage
- Tempomat
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,9 l/100 km
Verbrauch innerorts:	5,6 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,5 l/100 km

CO2 kombiniert:	129 g/km
KFZ-Steuer:	228,00 EUR

Bemerkung

ID=2141350 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Paket Business, Felgen-Sonderausführung, Xenon Plus m. Scheinwerferreinigungsanl., Anhängavorrichtung, Komf.klimaaut.3 Zonen i.V.In.Sp aut abbl, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Außenspiegel verst., abbl., ankl., Einparkhilfe plus, Innenspiegel aut. ab., Licht_/Reg.sensor, Rad: Reserverad, platzsparend, Rad: Radschrauben diebstahlhemmend, Lackierung: Uni, YJB Adapterkabelset plus SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Innendekor Holz usw., Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Pirelli / 4mm
HL: Pirelli / 6mm
Bereifung: 245/0R18 - SpeedIndex: Y - montiert

VR: Pirelli / 4mm
HR: Pirelli / 6mm

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 7mm
HL: Michelin / 6mm
Bereifung: 225/0R16 - SpeedIndex: H

VR: Michelin / 7mm
HR: Michelin / 6mm

Schäden

Gehäuse Aussenspiegel L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 70,00 EUR
Stossfänger-Verkleidung H - Verformt - E - Ersetzen - Kosten: 806,52 EUR
Stossfänger V - Kratzer - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 419,52 EUR
Gesamtkosten: 1.296,04 EUR

