
Audi A5 2.0 TDI Sportback DPF

| | |
|--------------------|--------------------|
| Kraftstoff | Diesel |
| Fahrzeug-Art | Gebrauchtfahrzeug |
| Fahrzeug-Kategorie | Sportwagen / Coupé |
| Erstzulassung | 11/2012 |
| HU | 00/0 |
| AU | 00/2017 |
| Kilometerstand | 64619 |
| Leistung | 130 kW / 177 PS |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Farbe | blue Metallic |
| Interne Nummer | 2094646 |

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio

Emissionswerte

| | |
|-----------------------|--------------|
| Verbrauch kombiniert: | 4,6 l/100 km |
| Verbrauch innerorts: | 5,5 l/100 km |
| Verbrauch außerorts: | 4,1 l/100 km |

| | |
|-----------------|------------|
| CO2 kombiniert: | 120 g/km |
| KFZ-Steuer: | 210,00 EUR |

Bemerkung

ID=2094646 SONDERZUBEHÖR: Xenon Plus mit LED-Heckleuchten, Tagfahrlicht, Einparkhilfe plus, CD-Wechsler, Radio: symphony, mp3, Verglasung: Scheiben abgedunkelt, Felgen-Sonderausführung, Kurvenlicht/Abbiegelicht, adaptive light, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außensp. ele. anklap. u. aut. abblendend, Kopfstützen, Rücksitzbank geteilt, Rücksitzanlage dreisitzig, Bluetooth Schnittstelle, Telefonzubehör: Bluetooth Schnittstelle, Innenspiegel, automatisch abblendend, Sitze, Lendenwirbelstütze vorn elektrisch, Sportfahrwerk, Sportfahrwerk, Reifen 245/45 R17 mit Notlaufeigenschaft, Dachhimmel Stoff schwarz, Audi drive select, Mittelarmlehne vorn, Multifunktionslenkrad, Multifunktions-Sportlederlenkrad 3-Sp-D, Lichtsensor, Regensensor, Fernlichtassistent, Licht- und Regensens, Paket: Lichtpaket, Bordcomputer, Fahrer-Informationen-System + Farbdisplay, Paket Ablage, Anfahrassistent, Isofix, ISOFIX für den Beifahrersitz, Modellbezeichnung, Entfall komplett SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Innendekor Holz usw., Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Bordcomputer, Schaltgetriebe, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 7mm

VR: Unbekannt / 7mm

HL: Unbekannt / 6mm

HR: Unbekannt / 6mm

Bereifung: /R17 - 245/45 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - zerkratzt / Steinschläge - lackieren - Kosten: 505,00 EUR

linke Seite Tür vorn - Delle / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 145,00 EUR

linke Seite Türscheibe hinten - Einstieg - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

linke Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 375,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Oberflächensteinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR

rechte Seite Türscheibe hinten - Einstieg - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - Delle / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 145,00 EUR

rechte Seite Fondseite - Delle / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 145,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - zerkratzt - lackieren - Kosten: 380,00 EUR

Dach Dachhaut - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR

Vorderachse Felge rechts - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR

Hinterachse Felge rechts - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR

Hinterachse Felge links - Kratzer - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

Vorderachse Felge links - Materialabtrag - erneuern - Kosten: 345,00 EUR

Innenraum gesamter Innenraum - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 90,00 EUR

Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - Dichtmittel abgelaufen - erneuern - Kosten: 43,00 EUR

Fahrzeug HU / UMA - Dokumente - lagen nicht vor - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR

Fahrzeug diverse Karosseriebauteile - erhöhte Lackschichtdicke 283µm - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten - Datenspeicher - nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugzubehör 2 Radsatz - Winterräder - lagen nicht vor-Kostenerweiterung möglich - erneuern - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Kotflügel - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Kotflügel - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 3.028,00 EUR









