

---

# Audi A5 3.0 TDI Sportback quattr...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Sportwagen / Coupé
Erstzulassung	04/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	139433
Leistung	180 kW / 245 PS
Hubraum	2967 ccm
Interne Nummer	2143678

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation
- Allrad
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Fahrerairbag

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Außenspiegel beheizbar
- Zentralverriegelung
- Außenspiegel elektr.
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Sportsitze
- Winter-Paket
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Außenspiegel anklappbar
- Servolenkung
- Durchlademöglichkeit
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Optik-Paket

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,7 l/100 km</b>
Verbrauch innerorts:	6,8 l/100 km
Verbrauch außerorts:	5,1 l/100 km

<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>149 g/km</b>
KFZ-Steuer:	363,00 EUR

---

### **Bemerkung**

ID=2143678 FARBE: Lavagrau Perleffekt POLSTERUNG: Stoff Atrium Schwarz SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Paket A5 Business, Durchlade/Skisack, Einparkhilfe plus, Paket Optik schwarz, Audi exclusive, Verglasung: Scheiben abgedunkelt, Außenspiegel mit Memory, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Modellbezeichnung, Entfall komplett, Polster: Stoff Atrium SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm  
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm  
Bereifung: /R17 - 225/50 R17 94Y auf Alufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm  
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm  
Bereifung: /R17 - 225/50 R17 98H auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug 2 Radsatz 2 Alufelgen - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 260,00 EUR  
Innenraum Sitze - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR  
Fahrzeug Tür vorne links und rechts - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - erneuern - Kosten: 798,00 EUR  
Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 275,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschläge mit Rostansatz, Delle und Kratzer - instandsetzen lackieren - Kosten: 385,00 EUR  
Vorderachse Felge links - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Kotflügel - Kratzer und Delle - instandsetzen lackieren - Kosten: 315,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - Kratzer - lackieren - Kosten: 250,00 EUR  
linke Seite Türschweller - verkratzt und deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 280,00 EUR  
linke Seite Blenden der Türen vorn und hinten - verkratzt - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Einstieg/C-Säule hinten - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 155,00 EUR  
linke Seite Fondseite - Kratzer und Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - eingerissen (partiell) - erneuern lackieren - Kosten: 946,00 EUR  
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - zerkratzt - lackieren - Kosten: 265,00 EUR  
Dach Dachhaut - Steinschläge und Kratzer - lackieren - Kosten: 315,00 EUR  
rechte Seite Fondseite - verkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR  
rechte Seite Tür hinten - Kratzer - lackieren - Kosten: 250,00 EUR  
rechte Seite Tür vorn - Kratzer und Delle - instandsetzen lackieren - Kosten: 365,00 EUR  
rechte Seite Kotflügel - zerkratzt - lackieren - Kosten: 295,00 EUR  
Vorderachse Felge rechts - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug HU / UMA - Berichte lagen nicht vor - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR

**Gesamtkosten: 5.604,00 EUR**

















