
Audi A6 3.0 TDI DPF quattro S tr...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	03/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	107358
Leistung	150 kW / 204 PS
Hubraum	2967 ccm
Farbe	black
Interne Nummer	2218094

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Euro5
- Klimaautomatik 4-fach
- Navigation
- Allrad
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Standheizung
- Sitzbank hinten geteilt
- Anhängerkupplung
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,7 l/100 km	CO2 kombiniert:	149 g/km
Verbrauch innerorts:	6,7 l/100 km	KFZ-Steuer:	393,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2218094 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Paket Businesspaket, Bluetooth Schnittstelle, Navigation: MMI Navigation mit MMI touch, Komfortklimaautomatik 4-Zonen, Bluetooth Schnittstelle, Telefon: Audi connect inkl. Autotelefon, Lackierung: Uni, Modellbezeichnung: Entfall komplett, Sitzheizung in Stoff Kontur

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 2mm VR: Unbekannt / 2mm
HL: Unbekannt / 2,5mm HR: Unbekannt / 2,5mm
Bereifung: /R16 - 225/60 R16 Y auf Alufelge - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5,5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R16 - 225/60 R16 H auf Alufelge - vorhanden

Schäden

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Kotflügel - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge, Lackabsplitterungen, verkratzt - lackieren - Kosten: 370,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Türkante zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Dach Dachhaut - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugzubehör 2 Radsatz - nahe Mindestprofiltiefe - Hinweis - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug montierte Reifen - Winter - Hinweis - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 370,00 EUR

