
Audi A6 Avant 3.0 TDI DPF multit...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	06/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	85656
Leistung	150 kW / 204 PS
Hubraum	2967 ccm
Farbe	blue Metallic
Interne Nummer	2229597
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Automatik
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fonds
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,2 l/100 km	CO2 kombiniert:	136 g/km
Verbrauch innerorts:	5,9 l/100 km	KFZ-Steuer:	367,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,7 l/100 km		

Bemerkung

ID=2229597 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Paket Business plus SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Innendekor Holz usw., Felgen-Sonderausführung, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detailierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Goodyear / 5mm	VR: Goodyear / 5mm
	HL: Goodyear / 5mm	HR: Goodyear / 5mm
Bereifung:	225/0R16 - SpeedIndex: W - montiert	

Schäden

Dach - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Seitenwand HR - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 346,46 EUR

Stossfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 125,00 EUR

Kofferraumdeckel - Kratzer - Lackieren - Kosten: 249,73 EUR

Seitenwand HL - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 346,46 EUR

Tür Vorne L - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Windschutzscheibe - Riss - E - Ersetzen - Kosten: 859,50 EUR
- Gladbruch kein Minderwert

Kotflügel Vorne L - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Felge Alu VL - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 325,00 EUR
- KEINE WINTERREIFEN; Pauschalbetrag kein Minderwert

Stossfänger V - Kratzer - Lackieren - Kosten: 269,13 EUR

Gesamtkosten: 2.759,28 EUR



