
Audi A5 3.0 TDI Sportback DPF mu...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Sportwagen / Coupé
Erstzulassung	07/2013
HU	00/2016
AU	00/2016
Kilometerstand	172712
Leistung	150 kW / 204 PS
Hubraum	2967 ccm
Farbe	red Metallic
Interne Nummer	2166996

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Automatik
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Sportfahrwerk
- adaptiver Tempomat
- Sportsitze
- Lichtautomatik
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert: 4,9 l/100 km
Verbrauch innerorts: 5,5 l/100 km
Verbrauch außerorts: 4,6 l/100 km

CO2 kombiniert: 129 g/km
KFZ-Steuer: 323,00 EUR

Bemerkung

ID=2166996 SONDERZUBEHÖR: MMI Navigation, Abstandsregelung, Felgen-Sonderausführung, Einparkhilfe plus, Multif.-Sportlederlenk. Wippen, abgefl., Rückspiegel elektrisch verstellbar, Audi drive select, Fahrer-Informationen-System + Farbdisplay, Entfall Technologie Schriftzug, Polster: Stoff Atrium
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Innendekor Holz usw., Rückspiegel elektrisch verstellbar, Innendekor Holz usw., Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 4mm

VR: Unbekannt / 4mm

HL: Unbekannt / 3mm

HR: Unbekannt / 3mm

Bereifung: /R18 - 245/40 R 18 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugzubehör Borddokument Serviceheft - fehlt - erneuern - Kosten: 75,00 EUR

Fahrzeugzubehör 2. Reifen-Satz - fehlt-Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - erhöhte Lackschichtendicke - 320µm - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Vorderachse Felge rechts - zerkratzt - (SmartRepair) lackieren - Kosten: 130,00 EUR

Hinterachse Felge rechts - zerkratzt - (SmartRepair) lackieren - Kosten: 130,00 EUR

Vorderachse Felge links - zerkratzt - (SmartRepair) lackieren - Kosten: 130,00 EUR

linke Seite Türschweller - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 465,00 EUR

