
BMW 320d GT

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	07/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	81554
Leistung	135 kW / 184 PS
Hubraum	1995 ccm
Interne Nummer	2243940
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Außenspiegel beheizbar
- Servolenkung
- Außenspiegel elektr.
- Sportfahrwerk
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Lichtautomatik
- Tagfahrlicht
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Außenspiegel anklappbar
- Spiegel automatisch abblendbar
- Durchlademöglichkeit
- Kopfstützen im Fond
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Sportlenkrad

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,9 l/100 km
Verbrauch innerorts:	5,8 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,4 l/100 km

CO2 kombiniert:	129 g/km
KFZ-Steuer:	258,00 EUR

Bemerkung

ID=2243940 FARBE: POLSTERUNG: Anthrazit/Schwarz SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Paket: Navigationspaket ConnectedDrive, Paket: Großkun. BusinessPack. i.V.m Navi, Außenspiegel mit Memory, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Speed Limit Info, Räderzubehör: Reifen mit Notlaufeigens., Räder: Leichtmetall (4) V-Speiche 395, Instrumentenkombi. m.erweitert. Umfängen, Modellschriftzug-Entfall, Entfall Fahrzeugschriftzug SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Durchlade/Skisack, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Bridgestone / 4mm

VR: Bridgestone / 4mm

HL: Bridgestone / 4mm

HR: Bridgestone / 4mm

Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: W - RunFlat - montiert

Schäden

Stoßfänger V - Kratzer - Lackieren - Kosten: 569,30 EUR

Einstiegschweller/Verkleidung H R - Kratzer - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 483,85 EUR
- Kunststoffteil ersetzen

Tür Hinten R - Verformt - E - Ersetzen - Kosten: 1.372,93 EUR

Seitenwand HR - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 873,34 EUR

Stoßfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 477,91 EUR

Spoiler H - Mangelhafte Reparatur - E - Ersetzen - Kosten: 816,41 EUR
- Heckklappenspoiler elektrisch ist blockiert

Letzte Inspektion - Fehlt - Pauschalbetrag - Kosten: 755,10 EUR
- TYP 4 90.000KM

Gesamtkosten: 5.348,84 EUR



