
BMW 320d Touring Sport-Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	06/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	80737
Leistung	135 kW / 184 PS
Hubraum	1995 ccm
Interne Nummer	2250489

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Tiptronic
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Lichtautomatik
- Tagfahrlicht
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Durchlademöglichkeit
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Dachreling
- Bi-Xenon
- Einparkhilfe
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Sitz links/rechts orthopaedisch
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Sportsitze
- Spurhalteassistent

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,7 l/100 km
Verbrauch innerorts:	5,5 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,2 l/100 km

CO2 kombiniert:	123 g/km
KFZ-Steuer:	246,00 EUR

Bemerkung

ID=2250489 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Paket: Navigationspaket ConnectedDrive, Paket: Großkun. BusinessPack. i.V.m Navi, Driving Assistant, Spurhalte Assistent, Speed Limit Info inkl. Überholverbotsan., Modellschriftzug-Entfall, Active Protecion SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Durchlade/Skisack, Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 6mm

VR: Unbekannt / 6mm

HL: Unbekannt / 6mm

HR: Unbekannt / 6mm

Bereifung: /R16 - 205/60 R16 92W auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

linke Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR

Fahrzeugfront Zierleiste Frontscheibe - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugheck Heckklappe - Lackabplatzung - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR

Fahrzeug Wartung - laut Serviceanzeige fällig - Wartung durchführen - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR

Fahrzeugzubehör 2. Radsatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug 2. Radsatz - ohne Notlaufeigenschaften - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 710,00 EUR

