
BMW 320d Touring xDrive Sport-Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	07/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	106782
Leistung	135 kW / 184 PS
Hubraum	1995 ccm
Farbe	black Metallic
Interne Nummer	2163633
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Allrad
- Tiptronic
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- ABS
- ESP
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Sitzbank hinten geteilt
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Durchlademöglichkeit
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,9 l/100 km	CO2 kombiniert:	129 g/km
Verbrauch innerorts:	6,0 l/100 km	KFZ-Steuer:	228,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,3 l/100 km		

Bemerkung

ID=2163633 SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Durchlade/Skisack, Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 5mm VR: Continental / 5mm
 HL: Continental / 5mm HR: Continental / 5mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: V - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Goodyear / 3mm VR: Goodyear / 3mm
 HL: Goodyear / 3mm HR: Goodyear / 3mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H

Schäden

Heckdeckelverkleidung - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Motorhaube - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Reifen HR - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 113,00 EUR
- unter 4mm
Seitenwand HL - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Reifen HL - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 113,00 EUR
- unter 4mm
Felge Alu VR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
Reifen VR - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 113,00 EUR
- unter 4mm
Reifen VL - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 113,00 EUR
- unter 4mm
Stoßfänger V - Kratzer - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 283,63 EUR
Bordwerkzeuge - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 36,00 EUR
- Tirefit abgelaufen
Gesamtkosten: 841,63 EUR



