
BMW 525d Touring Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	06/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	108278
Leistung	160 kW / 218 PS
Hubraum	1995 ccm
Farbe	grey Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2158780

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Tiptronic
- Schiebedach
- Komfortsitze elektr.
- Euro5
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Außenspiegel anklappbar
- Spiegel automatisch abblendbar
- Außenspiegel elektr.
- Scheinwerferreinigung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Außenspiegel beheizbar
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Head-Up Display
- Tempomat
- Komfortsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert: 5,1 l/100 km
Verbrauch innerorts: 6,0 l/100 km
Verbrauch außerorts: 4,6 l/100 km

CO2 kombiniert: 135 g/km
KFZ-Steuer: 240,00 EUR

Bemerkung

ID=2158780 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Paket: 5er BusinessPackage (Touring), Außenspiegel mit Memory, Elektr. Sitzeinstellung, Sitzmemory, Polster: Leder Dakota, Paket: 5er BasicPackage (Touring), Navi-Sys. Profess./ Handyvor.B.Radio/DVD, Sonnenschutzverglasung BMW Individual, Innenspiegel automatisch abblendend, Fernlichtassistent, Modellschriftzug-Entfall SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Niveauregulierung (Kompressor), Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden, Elektrische Sitze
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 3mm

VR: Unbekannt / 3mm

HL: Unbekannt / 4mm

HR: Unbekannt / 4mm

Bereifung: /R17 - 225/55 R17 V auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Innenraum Kofferraumverkleidungen - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 20,00 EUR

linke Seite Tür hinten + Seitenwand - Kratzer - instandsetzen lackieren - Kosten: 390,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR

linke Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR

rechte Seite Seitenwand - Kratzer + Delle - instandsetzen lackieren - Kosten: 330,00 EUR

rechte Seite Schwellerverkleidung - zerkratzt - lackieren - Kosten: 215,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug HU / UMA - Nachweise fehlen - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR

Fahrzeug Wartungsnachweis - lag nicht vor - Wartung durchführen - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR

Gesamtkosten: 1.580,00 EUR



