# BMW 520d Aut.

Kraftstoff Diesel

Fahrzeug-Art Gebrauchtfahrzeug

Fahrzeug-Kategorie
Erstzulassung
HU
00/2017
AU
00/2017
Kilometerstand
Limousine
09/2012
00/2017
131010

Leistung 135 kW / 184 PS

Hubraum 1995 ccm
Farbe silver Metallic

trim Leder Interne Nummer 2089362

# Wichtige Ausstattung

4-türig

Tiptronic

Navigation

### Weitere Ausstattung

Xenonscheinwerfer

ABSESP

Sitzheizung Vordersitze

Tempomat

Euro5

Klimaautomatik

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio

#### **Emissionswerte**

Verbrauch kombiniert:4,7 I/100 kmCO2 kombiniert:123 g/kmVerbrauch innerorts:5,7 I/100 kmKFZ-Steuer:216,00 EURVerbrauch außerorts:4,1 I/100 km

## **Bemerkung**

ID=2089362 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: 5er Business Package (Limousine), Polster: Leder Dakota, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innen- und Außenspiegel auto. abblendend, Innendekor Holz usw., Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Speed Limit Info, Lenkrad: M Lederlenkrad, Instrumentenkomb. m.erweit.Umfängen, Innenspiegel automatisch abblendend, Modellschriftzug-Entfall SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Kopfstützen, Wegfahrsperre, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/GewerbetreibendenDetailierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm

HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm

Bereifung: /R17 - 225/55 R17 97W auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm

HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm

Bereifung: /R17 - 225/55 R17 97H auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - eingedrückt / zerkratzt - erneuern lackieren - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR

linke Seite Tür hinten - Delle / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 145,00 EUR

linke Seite Türschweller - Schwellerblende zerkratzt - lackieren - Kosten: 205,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 415,00 EUR

Dach Dachhaut - Delle / Steinschlag / -schläge - instandsetzen - Kosten: 110,00 EUR

Fahrzeug 2. Reifensatz - 1 Originalfelge von Sommerreifen Materialabtrag - erneuern - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug Wartung - fällig - Kostenerweiterung möglich - erneuern - Kosten: 400,00 EUR Fahrzeug persönliche Daten - Datenspeicher - gelöscht - durch Nutzer - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.310,00 EUR



