
BMW 520d Touring

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	03/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	141686
Leistung	135 kW / 184 PS
Hubraum	1995 ccm
Farbe	black
Interne Nummer	2217091

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro6
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,9 l/100 km	CO2 kombiniert:	129 g/km
Verbrauch innerorts:	5,8 l/100 km	KFZ-Steuer:	258,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,4 l/100 km		

Bemerkung

ID=2217091 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Paket: Navigationspaket ConnectedDrive, mp3, Head-Up Display, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Paket: Innovationspaket, Spurhalte Assistent, Paket: BusinessPackage i.V. Navisys, Dachreling, Dachreling, schwarz matt, Lenkrad: Lenkradheizung, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Modellschriftzug-Entfall SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Niveauregulierung (Kompressor), Kopfstützen, Felgen-Sonderausführung, Scheinwerfer-Waschanlage, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm
HL: Unbekannt / 3mm HR: Unbekannt / 3mm
Bereifung: /R17 - 225/55 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 3mm HR: Unbekannt / 3mm
Bereifung: /R17 - 225/55 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 305,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Kotflügel - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
linke Seite Tür vorn - angestoßen - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR
linke Seite Fondseite - Dellen und Kratzer - instandsetzen lackieren - Kosten: 290,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - verformt - erneuern lackieren - Kosten: 1.063,00 EUR
Fahrzeug HU / UMA - fällig - erneuern - Kosten: 85,00 EUR
rechte Seite Einstieg vorne - Blende defekt - erneuern - Kosten: 75,00 EUR
Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - defekt - erneuern - Kosten: 158,00 EUR
Fahrzeug VA / HA - 3 Felgen - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 390,00 EUR
Fahrzeug 2 Radsatz 3 Alufelgen - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 390,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - erneuern - Kosten: 988,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Dach Dachholm rechts - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 45,00 EUR
rechte Seite Türschweller - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
rechte Seite Fondseite - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 320,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - lackieren - Kosten: 265,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Gesamtkosten: 4.809,00 EUR







