
Ford Focus 1.6 TDCi DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	07/2013
HU	00/0
AU	00/2016
Kilometerstand	95515
Leistung	70 kW / 95 PS
Hubraum	1560 ccm
Farbe	white
Interne Nummer	2155931
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Lichtautomatik
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Winter-Paket
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Scheibenwaschanlage beheizbar
- Kopfstützen im Fonds
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,5 l/100 km	CO2 kombiniert:	117 g/km
Verbrauch innerorts:	5,7 l/100 km	KFZ-Steuer:	166,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,7 l/100 km		

Bemerkung

ID=2155931 SONDERZUBEHÖR: Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Paket: Komfort I, Bluetooth Schnittstelle, Audiosystem CD mit Ford SYNC inkl. Notruf, Paket: Winter I, Räder: Reserverad, Notrad, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Zigarettenanzünder SERIENZUBEHÖR: Kopfstützen, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Rückenspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Zentralverriegelung, WIFITERF

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Continental / 5mm

VR: Continental / 5mm

HL: Continental / 6mm

HR: Continental / 6mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

Schäden

Radzierblende HL - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 23,00 EUR

Stoßfänger V - Verformt - E - Ersetzen - Kosten: 882,14 EUR

Karosserie - Kein Originalteil - Aufkleber entfernen - Kosten: 100,00 EUR

Einstiegschweller/Verkleidung H R - Delle(n) - Smart repair - Kosten: 189,00 EUR

Seitenwand HR - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 473,03 EUR

Kofferraumdeckel - Kratzer - Lackieren - Kosten: 350,32 EUR

Stoßfänger H - Verformt - E - Ersetzen - Kosten: 856,25 EUR

HU/AU - Fehlt - Pauschalbetrag - Kosten: 72,00 EUR

Zündschlüssel - Fehlt - Pauschalbetrag - Kosten: 158,00 EUR

Gesamtkosten: 3.103,74 EUR



