
Ford Focus Turnier 2.0 TDCi DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	07/2012
HU	00/2015
AU	00/2015
Kilometerstand	138380
Leistung	120 kW / 163 PS
Hubraum	1998 ccm
Farbe	black Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2070347

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Sportsitze
- Dachreling
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- abgedunkelte Scheiben im Fond
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Trenngitter
- Winter-Paket

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,9 l/100 km	CO2 kombiniert:	124 g/km
Verbrauch innerorts:	6,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	218,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,1 l/100 km		

Bemerkung

ID=2070347 SONDERZUBEHÖR: Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Lichtpaket, Polster: Leder-Stoffpolsterung, Paket Business II, Felgen-Sonderausführung, Paket: Winter I, Zigarettenanzünder, Trennwand - Laderaum
SERIENZUBEHÖR: Kopfstützen, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Innendekor Holz usw

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 2mm VR: Unbekannt / 2mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R18 - 235/40 R18 95W auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 91H auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug diverse Karosserieteile - erhöhte Lackschichtdicke bis 266 μm - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - verkratzt - lackieren - Kosten: 345,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 180,00 EUR
Fahrzeugfront Nebelscheinwerfer rechts - gebrochen - erneuern - Kosten: 152,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Gesamtkosten: 677,00 EUR

