
Skoda Octavia Combi 2.0 TDI Gree...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	11/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	185514
Leistung	110 kW / 150 PS
Hubraum	1968 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2199797

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Tagfahrlicht
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Durchlademöglichkeit
- Alarmanlage
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Anhängerkupplung
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Kopfstützen im Fonds
- Standheizung
- Tempomat
- Dachreling

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,2 l/100 km
Verbrauch innerorts:	5,1 l/100 km
Verbrauch außerorts:	3,7 l/100 km

CO2 kombiniert:	110 g/km
KFZ-Steuer:	190,00 EUR

Bemerkung

ID=2199797 FARBE: topazbraun metallic POLSTERUNG: schwarz Shine SONDERZUBEHÖR: Felgen-Sonderausführung, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Paket: Licht & Design II, Tagfahrlicht, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Paket: Infotainmentpaket Amundsen, Anhängerkupplung, abschließbar, Airbag, Diebstahl-/Alarmanlage, Gepäcknetztrennwand, Dachreling, Dachreling, Silber, Steckdose 230V, Paket: Ablage SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Polster - Teilleder, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3,0mm VR: Unbekannt / 3,0mm
HL: Unbekannt / 2,0mm HR: Unbekannt / 2,0mm
Bereifung: /R17 - 225/45 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3,0mm VR: Unbekannt / 3,0mm
HL: Unbekannt / 6,0mm HR: Unbekannt / 6,0mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R 16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Oberflächensteinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
Dach Dachhaut - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Türschweller - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Korosion - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Einstieg - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - Kratzer in der Ladeschutzfolie - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Kotflügel - erhöhte Lackschichtdicke bis 244µm - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür vorn - erhöhte Lackschichtdicke bis 235µm - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtdicke bis 188µm - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke bis 192µm - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Heckklappe - Werbeaufschrift - neutralisieren - (SmartRepair) - Kosten: 10,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden gelöscht - vom Nutzer - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum Aschenbecher hinten - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 360,00 EUR





