
Ford S-Max 2.2 TDCi DPF Durashif...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	04/2015
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	137889
Leistung	147 kW / 200 PS
Hubraum	2179 ccm
Interne Nummer	2310598
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Belüftete Sitze vorne
- Euro5
- Klimaautomatik
- Komfortsitze elektr.
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Außenspiegel anklappbar
- Servolenkung
- Außenspiegel elektr.
- Alarmanlage
- Tempomat
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- abgedunkelte Scheiben im Fond
- Außenspiegel beheizbar
- Zentralverriegelung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert: 7,1 l/100 km
Verbrauch innerorts: 9,4 l/100 km
Verbrauch außerorts: 5,8 l/100 km

CO2 kombiniert: 189 g/km
KFZ-Steuer: 397,00 EUR

Bemerkung

ID=2310598 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Paket: Business-Paket II, Niveauregulierung (Kompressor), Rückspiegel elektrisch verstellbar, Außenspiegel mit Memory, Elektr. Sitzeinstellung, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Sitzmemory, Paket: Sitz-Paket, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Außenspiegel mit Toter-Winkel-Assistent, Toter Winkel Warnung, Felgen-Sonderausführung, Räder: LM 7J x 17 im 5x2-Speichen-Design, Sicherheitstrennetz, Pedalerie mit Aluminium-Auflagen, Zigarettenanzünder und Aschenbecher vorn SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden, Elektrische Sitze
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Michelin / 4mm

VR: Michelin / 4mm

HL: Michelin / 7mm

HR: Michelin / 7mm

Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: T - montiert

Schäden

Motorhaube - Steinschlag - Lackieren - Kosten: 302,31 EUR

Einstiegsblech HR - Kratzer - - Kosten: 119,00 EUR

- Pauschalbetrag, kein Abzug

Innenausstattung - Verschmutzt - Reinigen - Kosten: 199,00 EUR

- Pauschalbetrag, kein Abzug

Tür Hinten L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 277,17 EUR

Dach - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 109,00 EUR

- Pauschalbetrag, kein Abzug

Stossfänger H - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Felge Alu VL - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 1.500,00 EUR

- SOMMERRADSATZ FEHLT, Pauschalbetrag, kein Abzug

Kofferraumverkleidung HL - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 230,44 EUR

Heckdeckelverkleidung - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 117,13 EUR

Stossfänger V - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Nachgutachten - Verschmutzt - Reinigen - Kosten: 42,00 EUR

Gesamtkosten: 2.896,05 EUR





