

---

# Ford Transit 300 M TDCi Lkw VA

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Sonstige</b>
Erstzulassung	<b>05/2013</b>
HU	<b>00/2019</b>
AU	<b>00/2019</b>
Kilometerstand	<b>90581</b>
Leistung	<b>74 kW / 101 PS</b>
Hubraum	<b>2198 ccm</b>
Farbe	<b>white Metallic</b>
Interne Nummer	<b>2156409</b>
Letzter Service	<b>01.01.1900</b>

## Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Klimaanlage
- Navigation
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Wegfahrsperre
- Servolenkung
- Tempomat
- ABS
- Differential-Sperre
- Telefonvorbereitung
- Radio
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fonds

## Bemerkung

ID=2156409 SONDERZUBEHÖR: Radio: Ford SD-Navigationssystem, Trennwand: voll, mit Fenster (Stahl), Sitze: Sitz-Paket 21, Drosselung SERIENZUBEHÖR: Schaltgetriebe, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden, Schiebetür(en), Trennwand  
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

## Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Fulda / 6mm

VR: Fulda / 6mm

HL: Fulda / 8mm

HR: Fulda / 8mm

Bereifung: 195/0R15 - SpeedIndex: R - montiert

## Schäden

Einstiegschweller/Verkleidung V L - Delle - Smart repair - Kosten: 189,00 EUR

Einstiegschweller/Verkleidung V R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 149,00 EUR

Schiebetür R - Kleine Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 155,00 EUR

- 1X4 CM 3X2 CM

Stoßfänger HR - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 210,99 EUR

Kofferraumtür RR - Kratzer - Lackieren - Kosten: 320,40 EUR

Kofferraumtür RL - Kleine Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 155,00 EUR

- 1X5 CM 3X2 CM

Karosserie - Kein Originalteil - Aufkleber entfernen - Kosten: 125,00 EUR

Reifen - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 1.120,00 EUR

- 4 SOMMERREIFEN AUF FELGEN

Letzte Inspektion - Fehlt - Pauschalbetrag - Kosten: 299,00 EUR

**Gesamtkosten: 2.723,39 EUR**





