
BMW 520d Touring Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	05/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	121111
Leistung	135 kW / 184 PS
Hubraum	1995 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2233487

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Tiptronic
- Navigation
- Euro6
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,9 l/100 km	CO2 kombiniert:	129 g/km
Verbrauch innerorts:	5,7 l/100 km	KFZ-Steuer:	258,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,5 l/100 km		

Bemerkung

ID=2233487 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Paket: Navigationspaket ConnectedDrive, mp3, Abstandsregelung, Driving Assistant Plus, Spurhalte Assistent, Paket: BusinessPackage i.V. Navisys, Dachreling, Dachreling Aluminium satiniert, Speed Limit Info inkl. Überholverbotsan., Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Instrumentenkomb. m.erweit.Umfängen, Lenkrad: Sport-Leder
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Heckscheibenwischer, Niveauregulierung (Kompressor), Kopfstützen, Felgen-Sonderausführung, Scheinwerfer-Waschanlage, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperr, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 5mm

VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 7mm

HR: Unbekannt / 7mm

Bereifung: /R17 - 225/55 R17 97Y auf Alufelge - vorhanden

Schäden

Fahrzeug diverse Karosseriebauteile - Lackschichtdicke bis 262 - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug 2 Radsatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Innenraum Fahrzeughimmel - beschädigt - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR

linke Seite Einstieg vorn - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

Fahrzeug Nachbesichtigung - regennass - - Kosten: 42,00 EUR

Gesamtkosten: 202,00 EUR

